

Башкортостан республикаһы
Өфө калаһы кала округы
хакимиәтенен
мәғариф идаралығы
Башкортостан республикаһы
Өфө калаһы кала округының
«93-се физика-математика лицейы»
Муниципаль автономиялы
дейөм белем биреү учреждениеһы
(«93-се физика-математика лицейы» мадббу)
Рәсәй ур., 80-се й., Өфө к., 450055
Тел.: (347) 287-93-03, факс: (347) 284-05-41
E-mail: litsey.93@mail.ru



ОКПО 79638533, КПП 027601001
ОГРН1020202870930, ИНН0276036290

Управление образования
Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Физико-математический лицей № 93»
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
(МАОУ «Физико-математический лицей №93»)
Российская ул., д. 80, г. Уфа, 450055
Тел.: (347) 287-93-03, факс: (347) 284-05-41
E-mail: litsey.93@mail.ru

16.11.2023 № 170
На № _____ от _____

И.о. заместителя прокурора
Октябрьского района
города Уфы Республики
Башкортостан
Турумтаевой Г.А.

Ответ на представление

В ответ на представление прокуратуры Октябрьского района города Уфы Республики Башкортостан от 25.10.2023 г. № Прдр-20800006-479-23/-20800006 «Об устранении требований санитарно-эпидемиологического законодательства» сообщаем следующее:

1. О нарушении п. 2.2.4. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части покрытия проездов, подходов и дорожек на территории структурного подразделения детский сад МАОУ «Физико-математический лицей № 93» с дефектами (крошение асфальтобетонного полотна, выбоины, трещины) и необходимости выделения денежных средств на его ремонт (коммерческое предложение имеется) написано письмо в Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

2. Санитарно-техническое оборудование (смесители) в умывальной подготовительной группы № 5 «Буратино» отремонтированы.

3. В групповой комнате подготовительной группы № 5 сделан косметический ремонт, стены и потолки заштукатурены, покрашены. Проведение ремонтных работ в данном помещении в летнее время в соответствии Техническим заключением по результатам обследования основных несущих и ограждающих конструкций фрагмента здания не дает нужного результата.

4. Расстановка кроватей в спальном комнате второй младшей группы № 2 «Солнышко» осуществлена в соответствии с п. 3.1.6. СанПиН 2.4.3648-20, и обеспечивает свободный проход детей между ними.

Директор



Е.С.Рошупкина