



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpn_ufa@mail.ru

«28» января 2022 г., 15 час. 00 мин. № 43/1/1
(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 14.01.2022 № 43, учётный № проверки 02220061000201101211 от 14.01.2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Рысаевым Идемом Фанисовичем – государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здания общеобразовательного учреждения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 80.


(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей № 93» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН 0276036290
Юридический адрес: 450055, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 80.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:



с «20» января 2022 г., 10 час. 00 мин. по «20» января 2022 г., 13 час. 00 мин.
с «28» января 2022 г., 14 час. 00 мин. по «28» января 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	3 этаж			
	Актовый зал			
1.	Огнетушители в помещении актового зала не установлены в специальной подставке из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (установлен на полу).	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	01.02.2023	
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из актового зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	01.02.2023	
3.	В актовом зале допущено оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборов (звуковое оборудование)	Подп. И п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	01.02.2023	
4.	В актовом зале кресла и стулья не закреплены к основанию пола.	п. 94 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.02.2023	
5.	В помещении лаборантской кабинета химии, допущена эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции	Подп. А п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.02.2023	
6.	Помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными перегородками с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости, в помещении архива установлена несертифицированная дверь	ч. 1 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
	2 этаж			
7.	Дверь отделяющая общий коридор от лестничной клетки, (возле спорт зала) не оборудована приспособлением для самозакрывания	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.02.2023	

	1 этаж			
8.	Приёмное-контрольный прибор систем противопожарной защиты, размещен в коридоре и не защищен от несанкционированного доступа	п. 5.12 СП 484.1311500.2020	01.02.2023	
9.	Помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными перегородками с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированными противопожарными дверями и перегородками) с нормированным пределом огнестойкости, помещение серверной размещено в кабинете ТУС	ч. 1 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
	Подвал			
10.	В помещениях подвального этажа устройства для самозакрывания (доводчик) противопожарных дверей эксплуатируются в неисправном состоянии.	часть 8 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	01.02.2023	
11.	В подсобном помещении допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией завода изготовителя.	подпункт «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	01.02.2023	
12.	В подсобном помещении допущено складирование и хранение горючих материалов	подп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.02.2023	
13.	Из подвального этажа отсутствует эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.	п. 4.2.2 СП 1.13130.2020	01.02.2023	
	Пристрой			
14.	На путях эвакуации в лестничных клетках установлены радиаторы отопления выступающие из плоскости стены на высоте менее 2,2 м от уровня пола	п. 4.4.9 СП 1.13130.2020	01.02.2023	
15.	Дверь отделяющая общий коридор от лестничной клетки, (возле спорт зала) не оборудована приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.02.2023	
16.	Из помещения столовой на 50 человек расположенной на первом этаже, отсутствует не менее 2-х рассредоточенных эвакуационных выходов	п. 4.2.7, 4.2.17 СП 1.13130.2020	01.02.2023	
17.	Ширина эвакуационного выхода из помещения столовой непосредственно наружу менее 1,2 м (ширина эвакуационного выхода пути эвакуации в свету 0,94 м)	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.02.2023	
18.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из помещений столовой и кухни не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	01.02.2023	
19.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ	01.02.2023	

	составлением соответствующего акта. НЕ представлены акты	№ 1479 от 16.09.2020		
20.	Не проведено обучение работников столовой по программе пожарно-технического минимума	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	01.02.2023	
	Общие требования			
21.	Представленная инструкция о мерах пожарной безопасности не выполнена в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.02.2023	
22.	В помещениях отсутствуют знаки размещения первичных средств пожаротушения	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.02.2023	
23.	Здание не оборудовано аварийным освещением. Не представлена проектная документация. На светильниках и выключателях отсутствуют обозначения. Аварийное освещение необходимо оборудовать. - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; - в местах размещения средств пожаротушения; - в местах размещения планов эвакуации; - снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.3, 7.6.8 СП 52.13330.2016	01.02.2023	
24.	Не проводится отчистка от снега и наледи в зимнее время ограждений на кровле.	Подп. А п. 17 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.02.2023	
25.	Отсутствует журнал учета периодичности осмотра и сроков перезарядки первичных средств пожаротушения	п. 60 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.02.2023	
26.	Надземные этажи не отделены от помещений подвального этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Лестничные клетки соединяют надземные и подземный этаж. Данные лестничные клетки не могут являться эвакуационными так как соединяют более двух этажей (ярусов), а также ведут из подвала (подземного этажа)	п. 4, 5 ч. 14 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
27.	В лестничных клетках отсутствует зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 миллиметров для прокладки пожарных рукавов при пожаре, фактически вплотную	п. 7.14 СП 4.13130.2013	01.02.2023	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации

Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Уфы по пожарному надзору – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Рысаев И.Ф.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

272

Предписание для исполнения получил (а):

Рощупкина Евгения Сергеевна директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Физико-математический лицей № 93» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«15» часов «00» минут «28» января 2022 г.



(подпись)